



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 01a
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Museo
2. DENOMINAZIONE: Palazzo Te.....
.....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): viale Te, 13 – 46100 Mantova.....
4. TELEFONO: 0376 365886
5. FAX: 0376 363883
6. E-MAIL: palazzote@domino.comune.mantova.it.....
7. SITO-WEB: www.comune.mantova.it.....
8. NOTE: responsabile dott. Ugo Bazzotti
-

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (porticati) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

SI

Gradino arrotondato

SI

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: buono

1. ACCESSI ESTERNI (zone verdi) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

SI

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO **ghiaio**

GRADO DI MANUTENZIONE: buono

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

Luoghi affollati larghezza 1,80

NO

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

SI

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: buono

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: parcheggi pubblici piazzale Te

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.

NO **non sono tracciati confini dei posti auto**

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

SI

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

SI

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

NO

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

NO

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

SI

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE : dimensione media 90 cm.

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO

6. Ci sono scale:

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole (NO) di almeno 30 cm (SI)

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

NO

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

SI

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

7. Ci sono rampe interne: dal museo si accede al cortile interno del Palazzo.

SI

ogni 10 m. di lunghezza esiste un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

SI

in corrispondenza di eventuali porte c'è un ripiano di lunghezza almeno 1,50 m.

SI

ha un corrimano ad un'altezza di 0,90m

NO

ci sono cordoni laterali di protezione

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

SI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

SI

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

NO

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

SI

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

SI

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

SI

11. SERVIZI ACCESSORI : SI

Sono presenti bassorilievi che riproducono alcuni affreschi e schede di approfondimento per ipo e non vedenti

12. NOTE:

13. SITO ACCESSIBILE: **PARZIALMENTE ACCESSIBILE**