



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 01c.....
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Museo
2. DENOMINAZIONE: Palazzo Te, Fruttiere.....
.....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): viale Te, 13 – 46100 Mantova.....
4. TELEFONO: 0376 365886
5. FAX: 0376 363883
6. E-MAIL: palazzote@dominio.comune.mantova.it
7. SITO-WEB: www.comune.mantova.it.....
8. NOTE: responsabile dott. Ugo Bazzotti

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (porticati) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: buono

1. ACCESSI ESTERNI (zone verdi) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole (ghiaio)

NO

GRADO DI MANUTENZIONE: buono

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: **parcheggi pubblici piazzale Te**

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.

non sono tracciati confini dei posti auto

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

SI

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

SI

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

SI

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO **si è riscontrata una strettoia di 1 m per raggiungere i servizi igienici**

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO

6. Ci sono scale:

NO

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

SI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

SI

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

SI

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

SI

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

SI



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

SI

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE:.....

13. SITO ACCESSIBILE: **ACCESSIBILE**.....